

▲事发工地门口写着“历史验得住”。

▲滨州市委书记邓向阳现场指挥救援。

8日下午,滨州中海景区一在建工地二层楼面垮塌,四根立柱倒下。图为事发现场。

在建工地二层楼面垮塌

事发滨州中海创业培训中心工地,6人受伤2人死亡

本报滨州9月8日讯(王进军 任忱远 格格) 9月8日下午,滨州中海景区一在建工程工地发生垮塌事件,8人被砸在混凝土中,官方通报已有2人死亡。

8日下午3点40分,正在施工的滨州中海创业培训中心传来消息:现场浇筑的混凝土工地发生垮塌,二层楼地面从上方坠了下来,现场施工的工人,有的直接从上面摔了下来,下层操作面工人部分被混凝土埋了起来。

事故发生以后,正在训练准备参加第二天比武的滨州市消防官兵接到求援电话,第一时间赶到现场,三个中队,70多名官兵轮番上阵,展开了一场紧张的生死大营救行动。滨州市委、市政府领导,公安干警、卫生、安监等部门也先后赶到事故现场。滨州市委书记邓向阳赶到现场,要求不管用什么办法,一定先把人救出来。

下午4点20分,大部分伤员已经被救出,最后一名伤员大约在5点左右被救护车拉走。

8日晚召开的新闻发布会上,滨州开发区新闻发言人通报,事发现场共有8名民工受伤,其中2人已经死亡。事故发生原因正在调查之中。

据了解,事发工地由滨州城建集团公司五公司负责施工。知情人告诉记者,当时是二层楼地面与一层的承重柱梁一同进行混凝土现场浇筑,只有脚手架充作承重,倒塌时,二层的四根立柱也同时倒下。