

# 火车推着三轮车滑行 30 米

## 事发市中区新华市场铁道口 三轮车主当场身亡



图为事发现场散落一地的青菜。

本报枣庄5月23日讯(见习记者 马明)23日清晨5时左右,在枣庄市中区新华市场铁道口,一位驾驶着机动三轮车的菜贩被飞驰而来的火车撞上后,又被火车推着滑行了30多米后停下,三轮车主当场死亡。

23日上午9时,记者赶到了发生事故的铁道口。据附近市场内商贩张某介绍,23日清晨5时,当他运菜行至铁道口时看到,被撞机动三轮车主驾驶三轮车,正由北向南准备上坡,当加大油门上坡时,火车正好来到眼前,三

轮车主想要躲闪已经来不及了。当时,尸体被压成两段,机动三轮与铁轨摩擦声音很响,火车滑行了30多米后才停下来。

张某回忆说:“那趟火车开得非常快,根本没有听到鸣笛声,因建筑物遮挡住视线,所以看不到火车快要到跟前。”

据围观市民介绍,当时现场一片狼藉,30米左右的铁轨上全是血迹,三轮车主所要运送的菜散落一地。三轮车主的侄女告诉记者,死者名叫赵福全,今年57岁,于3年前开始在新华市场以送菜为生。

据介绍,这条铁路以货运车辆为主,主要运送煤炭以及给大型货场运送大宗货物。每天经过这条道的火车有好几趟。

“这个铁道离市场和公路都太近。从市场到铁路短短几米,是一个斜坡,机动三轮车要过铁道,必须加大油门上坡。而且,路两旁都有建筑物,影响了人们的视线。”被撞三轮车主的侄女说。

记者采访时发现,虽然铁道口为行人过道,但因为紧挨着市场,总是有三轮车和摩托车通过。记者现场测量人行通道的宽

度为2.6米,和铁道部门规定的人行通道宽为一米相差甚多。附近几个人行过道,一般都比较小,除了两根限宽的水泥柱之外,铁道部门没设置防护栏等安全设施。

据了解,这条铁路属于兖州方面管理。事故发生之后,兖州铁路部门已经派人前来调查。枣庄铁路派出所民警称,该铁路时速规定为限速25公里,撞人火车的时速为19公里,刹车距离为40米,属于正常行驶。目前,火车的行驶监督器已经送到兖州铁路安检室进行检查。



铁轨上全是血迹。

### 枣庄一些铁路道口事故频发

#### 相关链接

记者了解到,不仅是这一个道口,枣庄其他铁路道口也曾多次发生过事故。

2010年7月26日上午,一位市民开着轿车,路过市中区立新社区铁道口,一辆满载煤炭的火车开了过来。据轿车司机说,当时他开车自东往西行驶,由于人太多,没

听见火车鸣笛,也没看见什么标志,自己没太注意,就被火车撞上了。

2011年4月23日清晨,在枣庄高新区匡山村铁道口,一对中年夫妇骑摩托车被飞驰而来的火车撞上,这对中年夫妇的生命就此戛然而止。

根据《铁路运输安全保护条例》第十条规定:

铁路线路两侧应当设立铁路线路安全保护区。铁路线路安全保护区的范围,从铁路线路路堤坡脚、路堑坡顶或者铁路桥梁外侧起向外的距离分别为:

- (一)城市市区,不少于8米;
- (二)城市郊区居民居住区,不少于10米;
- (三)村镇居民居住区,不少于12米;
- (四)其他地区,不少于15米。

由于是城市遗留问题,所以有些道口旁边有违规建筑,也摆满了各种摊位。铁路部门多次整顿,想要拆除道口旁边建筑物,但因各种原因还是不了了之。

# 建材品牌 10大巨头

## 万元大奖等您拿



5月29日 滕州宾馆  
火爆举行 OPENING

活动时间: 5月29日下午1:30  
活动地点: 滕州宾馆三楼  
团购热线: 5258888 6260666

 <b>诺贝尔磁砖</b> 5505888	 <b>TATA木门</b> 5899666	 <b>索菲亚衣柜</b> 5811366	 <b>马可波罗瓷砖</b> 5161595	 <b>皮阿诺橱柜</b> 5265399
 <b>友邦集成吊顶</b> 5258888	 <b>升达地板</b> 5258888	 <b>澳柯玛采暖</b> 5265399	 <b>法恩莎卫浴</b> 5505888	 <b>好风景家居</b> 5239222

皇冠婚纱友情赞助 凡报名参加者 均赠200元代金券