

暖流进家,老楼告别“土暖”

济宁今冬解决20多处供暖盲点小区,新增供暖面积300万平米

本报济宁11月25日讯 25日一早,位于城区水产路的储运站宿舍的十几位居民,将一面写有“热情诚恳、温暖民心”等字样的锦旗送到东郊热电厂副厂长田海臣手中。记者采访得知,该小区建成30余年来,首次享受了集中供暖,小区居民也告别了烧土暖的时代。

储运站宿舍共5栋楼,现有居民183户,大多数为该站退休的老职工。“南边的几座楼建起来大概30年了,北面的两栋楼盖得最晚,也已近10年。”住在该小区的老干部刘建臣告诉记者,小区建成以来,从未享受过集中供暖,居民家中也没有安装暖气片等设备。主要原因在于,近些年储运站的经营效果不是很好,安装供暖管道的资金来源不足,另外,小区居民统一意见也需要时

间。今年初,刘建臣与几位退休老干部组成了小区服务管理委员会,与住户们商量集中供暖事宜。

在小区3号楼1单元1楼西户的岳宪庭家中,5组暖气片均热腾腾的。“以前冬天时都烧土暖,整个小区内乌烟瘴气,现在通上暖气了,小区的卫生也比往年强了很多。”岳宪庭告诉记者,往年一到冬天就劈柴、生炉子,搞得家人都灰头土脸,还不敢经常开窗户,就怕好不容易暖和起来再凉下去。记者在其家中的温度计上看到,室温已超过20度(如图),老两口还在每个房间都打开一小扇窗户,以保证空气流通。

据了解,济宁市今年解决了20多处供暖盲点小区,新增供暖面积300万平米。东郊热电厂副厂长田海臣告诉记者,针对储运



站宿舍小区的实际情况,热电厂方面给予了一定的优惠,并派出专业队伍到小区中安装暖气管道及入户设施,从鲁兴花园

换热站连接了一条供暖主管道。据介绍,现在小区所用暖气为蒸汽管网,计划明年改造成高温水供暖。

问暖热线反映

1、银都花园14号楼住户反映,家中暖气一点都不热,希望维修人员能来处理。问暖热线工作人员与片区管理员联系得知,该栋楼的暖气管道正在更改,请耐心等待。

2、粉莲街小区4号楼住户称,由于河西岸热力地下管道出现漏点,该楼的供暖阀门已关闭,不知何时能维修好。片区管理员已联系过施工队,该楼袁楼长已联系好施工队于26日上午维修。

3、古楷园小区5号楼住户反映,家中暖气片是今年新安装的,有不热的情况。问暖热线工作人员咨询安装方后得知,由于该楼位于换热站的末端,供热压力不足造成。热力公司管理员表示到住户家中开阀门调试。

4、山推一、三区宿舍住户反映,今年小区内刚改造的高温水,但家中的暖气片也大多不热。片区服务员解释称,该小区没有实行分户改造,估计改造后效果会更好。另外,该小区位于供暖主管道的前端,而末端的几个小区效果非常好,就是因为系统整体运行情况优良所致。

5、西城区一位市民称,本报刊登的四和供热公司收费热线(15725150319)一直处于停机状态。记者联系四和热力公司运行负责人得知,正确电话应为15725170319,工作人员在向报社提供电话时不慎写错。请市民谅解。

本版采写、摄影
本报记者 刘守善

暖气试压漏水,小区多户被淹

供热公司:铸铁式暖气片材质脆,可能运输中出现破损

本报济宁11月25日讯 25日,吉祥小区25号楼开始试压,在试压过程中,多户居民家中的暖气片出现漏水情况,小区居民质疑暖气片、供暖管道等设施质量存在问题。

吉祥小区供暖区域较大,今年又新增了很多供暖面积,部分居民楼直到现在才陆续进行试

压、供暖。25日,该小区25号楼试压过程中,1单元1楼楼梯处的1根管道出现漏水情况。当日中午,记者从该栋楼的一家住户中看到,维修人员正在卧室中维修漏水的暖气片。“上午刚试压的时候,楼梯处的管道一直漏水,家里的几组暖气片也出现漏水情况。”该住户告诉记者,客厅、

卧室等处都淌满了水,他们一上午就和水“斗争”了。

记者在该住户卧室中看到,这组铸铁式暖气片的第4、5节相接处被维修人员卸开,暖气片上还有多处破损。住户认为,暖气片中间漏水实在说不过去,质疑供暖设备的质量有问题。记者发稿前接到电话反映,该栋楼的其他

一些住户也出现家中漏水情况。

针对供暖设施质量问题,四和供热公司相关负责人称,所安装的暖气设施均为指定产品,另外,从供热效果上考虑,铸铁式暖气片散热效果较好。出现的一些破损情况,是由于铸铁式暖气片材质较脆,可能是在运输过程中出现的破损,对供热效果没有影响。