



◀29日晚,在泉城广场西头,“光荣退休”的旧广场砖已经被装进多个编织袋里等待运走。
本报记者 陈文进 摄

泉城广场首次进行大修

投资近百万彻底修缮,施工期间不影响参观

本报11月29日讯(记者 师文静) 泉城广场要动“大手术”了!29日,泉城广场管理处开始对广场进行全面整修,这次整修投资近100万元,主要是对广场的大理石地面、树穴及文化长廊沉积处进行维修。施工期间广场正常开放,并不会影响游客参观。

29日下午,在泉城广场西广场记者看到,不少地方大面

积的方砖被捣碎装进编织袋里,施工人员正在用电锤、割瓦机等工具松动已经变形、空鼓的地面砖。而在“大客厅”南北两侧的名士林中,也有施工人员在铺设围树砖,并在已经铺好的砖中填充鹅卵石。

现场施工人员告诉记者,被捣碎的地面砖空鼓得很厉害,如遇到极寒天气,在受潮后会裂得更厉害。而名士林中

的银杏、水杉等植物需要对根部进行养护,所以才选择给它们铺上透气的围树砖。

泉城广场管理处相关负责人告诉记者,泉城广场开放12年来,广场地面设施逐渐老化,地面破损的现象也比较严重,这是12年来首次大规模的彻底整修。之所以选择现在进行大修,是因为冬季泉城广场的游客和活动

相对较少,而在天气不是太严寒的时候施工,有利于工程快速进行。

管理处负责人表示,在11月初,广场管理处的工作人员就为“大客厅”的此次大修进行前期的准备工作。在经过对广场地面砖、名士林和文化长廊等进行勘察和相关论证之后,决定投资近100万元对广场从西向东逐步进行整修。全

面维修内容包括空鼓地面砖、名士林树穴以及文化长廊东侧和南侧的沉积处。

由于此次整修涉及的范围比较大,施工人员多,工程繁琐,泉城广场管理处已经做好了充分的安全准备工作,特别针对工地安置施工围挡,设置警示标志等有效的安全措施。在下一步的施工中,广场管理处在做好广场地面维修

改造安全工作的同时,还要做好防御严寒的措施,力保整个工程在年底前完工。

泉城广场管理处负责人称,整修完毕的泉城广场将以全新的面貌出现在大家面前,泉城广场的窗口形象将得到提升,广场基础设施和综合承载能力也会逐步提高,广场硬件设施的景观效果也会大为改善。

头条解读

“大客厅”整修,都修些什么

本报记者 师文静 实习生 刘红

泉城广场的大修到底修什么?泉城广场管理处表示,此次大修工程按照相关的方案分三个步骤进行,整修范围涉及南北名士林、广场破损地面以及文化长廊附近的地面垫层。

160个树穴铺设围树砖

29日,记者在泉城广场看到,广场南北两侧名士林中都有施工人员围着树木铺设围树砖。广场管理处相关负责人告诉记者,南北两侧的名士林树下草地人为践踏严重,再加上地面耐火砖破损较多,广场

管理处决定首先对名士林的160个树穴进行改造。

上述负责人表示,树穴的改造不仅要在树穴内铺设新型的围树砖,还要在树穴外围铺设新型透气水泥花砖,在最外侧用砂浆灌缝并

填充上鹅卵石。

以上工作做完后,还要对损坏砖块进行修补更换,在耐火砖和水泥花砖下铺设黄砂垫层。南北名士林树穴的改造面积总计约为1328平方米,改造完成后将进一步提升景观效果。

补修破损地面不留色差

记者了解到,由于泉标是泉城广场最吸引游客的景点,泉标周围的地面破损比较严重。

泉城广场管理处称,“大客厅”的地面破损主要是泉标广场破损地面、泉标以东、下沉广场沉降缝处、泉标西侧西车库沉降处、泉标南侧辅道损坏处、泉标北侧寿康

桥面损坏处以及滨河广场破损地面处。

在对广场破损地面的维修中,针对不同的情况,施工人员会采取不同的修补措施。泉城广场管理处表示,针对由外因导致的垫层拱起、变形和地面空鼓的现象,在维修改造中会采取清理切除、增设抗裂筋、浇注混凝土

等具体步骤。

需要注意的是,由于此次是彻底的大修,修理的范围比较大,为了防止修完后出现色差,泉城广场管理处已经考察了施工用砖样品,用新旧砖相差无几的新砖更换破损地面,争取让修整过的广场地面看起来不像打上了“新补丁”。

填补下沉10厘米垫层

泉城广场大修的第三个重点是文化长廊东侧和南侧的地面垫层。泉城广场管理处的工作人员告诉记者,由于气温、水位变化等原因,文化长廊附近的地面局部垫层出现了下沉,有的地方下沉

达到10厘米,大理石地板有的地方脱落,对广场的整体美观产生了一定影响。

针对上述现象,泉城广场管理处表示,已会同监理单位现场查看并精心制定了垫层沉降维修方

案,确保维修中使用的混凝土和钢筋均达到规范要求。文化长廊附近的垫层整改在11月底前动工,确保年底前彻底完工。修缮后的广场地面景观也将与原景观完美契合。



相关链接

施工分步进行 采取措施防尘

作为省城的“大客厅”,泉城广场的此次大面积维修,让不少市民担心会影响外来游客对泉城广场的观赏。泉城广场管理处称,此次大修施工将分步骤进行并采取防尘措施,不会影响观赏和游玩。

泉城广场管理处的工作人员表示,为了不让泉城广场看起来像“工地”,此次对广场的大修将分三个步骤进行,首先要改造的是南北名士林,施工已经多日,工程有了不少进展。在名士林施工的同时,地面的维修将从西向东逐步有序进行,凿一段铺一段,尽量不影响游客。

最后施工的是文化长廊附近的地面,这一段在施工中将设围挡并采取防尘措施,及时将建筑粉尘清理走,尽力做到不影响游客观赏。

本报记者 师文静
实习生 刘红

◀29日下午,工作人员正在凿地砖。
本报记者 师文静 摄