

修路抬高路基 出门像走地道

中建苑小区门口路况“坑”了不少市民

文/片 本报记者 李飞

就在一周前,省城市民王其坤晚上骑着自行车经过工业南路87号的中建苑小区门口时,因路面突然变低,毫无防备的他顺着陡坡一头栽了下去。1月6日,记者采访了解到,中建苑小区门口经常出事故,王其坤只是其中一例。



▲王其坤脸上的伤痕明显。

◀中建苑小区门口路况让过往行人捏了一把汗。

市民骑车摔伤 面部缝了30多针

6日上午,记者在济南化工五厂宿舍见到王其坤时,满脸伤痕的他元旦前的遭遇还心有余悸。2010年12月30日晚7时52分,王其坤骑着山地自行车从工业南路人行道上自东向西行驶,当到达中建苑小区门口时,原本平坦的路面突然一低,猝不及防的他被猛地颠了一下,双手松开车把,顺着陡坡一头栽了下去,顿时血流满面。随后,王其坤被送到济南武警医院,面部缝了30多针,前后花了3700多元。

“中建苑门口那条道太危险了,都六七年了,一直那个样,如果不赶紧解决,还会有人像我一样。”王其坤说。

小区出口成陡坡 倾斜近50度

6日上午,记者来到中建苑小区,小区门口的路况让人吃惊。记者看到,小区大门口正对着工业南路,但远远低于工业南路路面,而且出口是一个很大的陡坡,坑洼不平,原本平坦的人行道到了小区门口突然凹了下去。记者看到,来往骑车的行人到了小区门口都要小心翼翼,要么减速慢行,要么干脆绕道走主干道。

“你看我们这哪是像出门啊,简直就是走地道。”小区一名李姓居民对记者说。中建苑小区

业委会成员马克龙告诉记者,小区2002年建成使用,建成时,大门的出口与工业南路之间坡度较缓,比正常路面低半米左右,中间还有一个安全隔离带,小区居民出行比较安全。2004年,工业南路拓宽改造,路面加高,被垫高的工业南路北边路面比小区大门口路面高出很多,甚至超过了与大门口平行的1号楼一楼。“现在二楼从外面看变成了一楼,一楼直接与路面持平了。”

因为小区没有别的出口,理应路面平坦的工业南路非机动车道,在中建苑小区门口出口处留了一个U形缺口,东西人行道在此处凹了下去。这样,中建苑小区出口处就成了一个大陡坡。“现在出个门就像走地道一样。”

马克龙介绍说,中建苑小区的大门因修路几乎成了地道口,比门前的马路低了2米多,小区出口成了一个近50度、长八九米的陡坡。

曾想把路面铺平 但不符合消防要求

6日中午,记者在中建苑小区的物业办公室里看到了市民王其坤摔伤的监控录像。办公室的一名工作人员告诉记者,王其坤摔伤并非个例,门口大大小小的事故不断。“居民出行难,行人经过也危险。”

这个大门目前是中建苑小区的唯一出口,隐患还有不少,

据了解,雨雪天老人小孩摔倒是常事,夏天一下大雨,小区大门就成了泄洪口。据马克龙介绍说,中建苑小区住着189户上千名居民。由于出行难,安全隐患大,不少人已经选择了搬家。

“有关部门来看过多次,他们也想把路面铺平,但不符合消防要求,一旦与工业南路路面持平,小区居民出行将更难,下雨时泄洪会更厉害。”业委会的一名负责人表示,路面铺平后,如果出事,消防车根本进不了小区,居民的安全更无法保证,这让他们很纠结。“这么多年了,希望有关部门能想个两全之策,解决我们的出行难题。”采访中,小区居民表示。

面
香
味

丁香

尚品精致粤菜

DINGXIANG
RESTAURANT
JINAN

丁香尚品精致粤菜餐厅以“时尚、经典、品位、尊贵”为理念，
全港首间：数亿资产的香港四季酒店+厨团队加盟，
以一品“金钩翅”为特色，致力于打造齐鲁第一粤式西餐品牌。
为您提供：上品神丰富、口味独特、营养健康的产品，
和精致奢华尊贵难忘的用餐体验，
欢迎品味丁香尚品精致粤菜。

1.8试营业 尊享9折

Add:文化东路55号（东方之韵F1）定位电话：88888805