

China
unicom中国联通

欢迎提供

新闻线索

联通3G课堂开讲啦！
报名热线9600186

24小时
新闻热线 0537-2321134

一经采用 给予奖励

地下管沟施工中发生塌方

两名工人被埋,均安全获救

本报济宁6月27日热线消息(记者 陈鸿儒 通讯员 董伟) 25日深夜,嘉祥县一处地下管沟施工工地发生事故,施工中的沟内发生塌方,两名正在干活的工人被掩埋。嘉祥消防接到报警后迅速出动,将被埋工人救出,后两人被送往医院救治。

6月25日晚11点50分,嘉祥消防大队接到报警,该县开发区一公路边正在施工的地下管沟发生坍塌事故,两名工人被埋,急待救援。12时许,消防官兵赶到事故现场,发现发生塌方事故的是一处在建地下管道施工沟,沟底距地面约15米深,一名中年妇女胸口以下被埋在一米厚的土层下,表情痛苦不断呻吟,消防官兵到场时,另一名被掩埋的中年男子已经被工友救出,刚送上120急救车送往医院急救。

见此情况,家乡消防大队李志斌大队长立即下令对事故现场附近进行封锁,防止引发地面震荡造成二次塌陷,同时命令救援官兵立即下到沟底,先使用铁锹清理上层泥土,并用木板遮挡被埋工人附近还在不断滑落的土层,

派专人与被埋工人沟通,并对其身体进行按摩。由于塌方的泥土中含有碎石,为了防止被困人员二次受伤,消防官兵主要采取徒手挖掘的方式,经过半个小时的清理挖掘,被埋工人被成功救出,除腿部被泥土中的石头砸伤,并无大碍。

由于施工管沟很深,且坡度较大,现场指挥员命令一名消防战士用绳索将受伤被埋的工人捆在身上,其他救援官兵从旁协助,终于将受伤工人背到地面上,送上120急救车送往医院急救。

据现场工人介绍,当时工人正在沟底部施工,突然发生塌陷,两名工人被埋,其他工友立即拨打119报警求助,其中一名工人被埋较浅,工友们将其救出,送往医院治疗。消防官兵发现,施工管沟沟壁坡度很大,土质疏松,含水量较大,且没有在沟壁上进行加固,加之沟北侧的马路上车辆来往较多,造成地面震动,消防官兵估计这是造成坍塌的主因。

目前,具体事故原因正在进一步调查中。



图为救援现场。



1.市中区张先生问:原来在长沙工作,有医疗保险。本人现已回济宁,问医疗保险卡能否在济宁地区使用,可否办理保险迁移手续。

12333劳保热线回复:医疗保险卡

只限本地使用,且不能转迁。五险中只能转迁养老保险和失业险,其他三种不可办理。

2.市中区白先生问:经济适用房和廉租房有什么区别,廉租房的申请条件是什么?

济宁市房管局回复:廉租房的保障标准较经济房更低,申请对象是有老弱病残的低保家庭,政府以租金补贴或实物配租的方式,向符合条件的家庭提供社会保障形式的住房。

值班记者:岳茵茵

微博短新闻

人人都是讲述者,期待您来说新闻

◎玉龙兄:济宁新体育馆——晚上去体验啤酒节的感觉,夜生活又有去处啦!

◎白梅说:在迪拜过得很开心,到了国内还是很开心,跟妈妈一起做饭,给爸爸做手擀面。美好的家庭生活。准备周五回济宁,见我那可爱的老公。

◎单广琳:今天去车站坐车回济宁,八十多岁的爷爷一定要用新买的电动三轮车送我,坐在后面看着爷爷的背影,很心酸,强忍住眼泪没有掉下来。我好爱我的家人,我好愧疚不能在他们身边照顾他们,反而让他们替我担心,对不起!

◎jie:又听到那句“突然我又想起你的脸”,我来到你的城市济宁,走过你来时的路,不知道会不会遇见你,哪怕是一个背影。

齐鲁晚报·今日运河官方微博
<http://t.qq.com/qilwbjryh>
<http://weibo.com/2165620091>