

本报报道引起高度重视,济南市公路局表示——

全面 排查

二环东路高架桥 雨水管

本报7月21日讯(记者 任志方 实习生 苏静 王冰洁) 7月20日,本报C04版《高架桥排水管连续坠落》一文刊发后,引起了济南市公路局的高度重视。该局有关人士表示,将立即对二环东路高架桥全面排查,对雨水管进行加固处理;同时委托设计单位完善设计,以便彻底根治高架桥雨水管存在的问题。

“二环东路高架桥雨水管坠落,影响了沿线交通安全。”家住鑫达小区的曲先生在看过本报报道后表示,希望相关部门立即启动应急预案,对高架桥的雨水管进行排查并彻底解决问题。和曲先生一样,不少市民都打来电话,表达了同样的想法,希望二环东路高架桥雨水管脱落的问题能得到彻底根治。

济南市公路局相关工作人员表示,在得知高架桥个别雨水管发生脱落现象后,技术人员已经在第一时间到现场进行了调研,并制定出了具体的措施。由于要满足地面BRT快速公交通行,二环东路高架桥设计时采用了大悬臂结构,雨水管位于桥体箱梁的边缘。经过调查发现,连日来脱落的雨水管主要集中在东侧。这是因为济南南部为沙石等建筑材料主产地,大型重载车辆自南向北行驶,行驶过程中对东半幅桥梁产生较大震动,大型重载车辆的反复连续作用导致雨水管的松动脱落。

济南市公路局表示,他们将尽快组织有关单位对二环东路高架桥雨水管进行全面排查,对出现松动的雨水管进行加固处理;同时加大巡查力度,发现问题及时处理。此外,为了彻底解决雨水管脱落的问题,公路部门将委托设计单位完善高架桥的雨水管道设计,以便彻底解决雨水管脱落的现象。

◀二环东路高架桥多数采用铁质的固定管卡。

本报记者 任志方 摄



掉落的雨水管是用这种塑料材质的管卡固定的。市民袁先生提供图片

有的是塑料的,有的是铁的 一条路上,管卡咋两种材质?

本报7月21日讯(记者 任志方) 7月21日,记者在发生雨水管脱落的二环东路高架桥发现,用来固定雨水管的管卡除了塑料材质之外,还有铁质的。为啥会有两种雨水管固定管卡?济南市公路局济南管理处的一位工作人员表示,这可能是因高架桥不同路段和结构由不同单位施工所致。

在7月19日,20日发生过雨水管掉落的二环东路东侧鑫达小区站牌附近,记者发现附近200

多米的雨水管都是用塑料管卡固定在高架桥箱梁和桥梁上。“垂直通到地面的雨水管用塑料管卡固定还行,但是像那种挂在箱梁上的管子,就算不会淤积淤泥,在下大雨的时候能承受雨水的重量吗?”正在等车的市民顾先生表示,最近掉下来的管子都是用这种塑料管卡固定的。

21日上午,记者沿二环东路高架调查发现,多数路段用来固定排水管的管卡都是铁质的,但

在花园路西口和鑫达小区附近的部分高架桥上却用塑料管卡来固定的。

对于这种情况,济南市公路局济南管理处的一位工作人员表示,这可能与高架桥不同路段和结构由不同单位施工有关,在二环高架建设过程中,不同路段由不同施工方进行施工,高架桥的不同结构有时也不是同一单位进行施工的,这可能是造成雨水管所用管卡材质不同的原因。



◀二环东路高架桥多数采用铁质的固定管卡。

本报记者 任志方 摄

恒大地产 香港联合交易所股票代码: 3333



二期升级新品 ● 180万m²成熟大盘 ● 20万m²经典水岸园林 ● 5大中心湖景

限量一口价

湖景美宅4986元/m²起 送1500元/m²豪装 优惠高达1.4万

小面积,低总价临街钻石旺铺火热登记中

★坐拥新城中心,200余万平万亩山都市生态;★104、220国道、刘长山路,半享20分钟都市生活圈;★20万平米经典水岸园林,5大湖景,12000平中心湖;★五星级多功能会所,15000平米全天候运动中心,尽享尊贵生活;★国际双语幼儿园,小学,中学一站式教育配套;★10万平米国际风情商业街,创造足不出户的便捷生活;★顶级名厨,9A精装,大师级品质打造成品华宅;★国家一级资质金牌物业,24小时贴心服务;★专业专家社区巴士,便利连接社区与市区

恒大地产集团

0531-87356666

项目地址:济南市经二路大润发与经二路交叉口东北角

售楼处地址: 经二路大润发东北角 售楼处地址: 经二路大润发东北角 售楼处地址: 经二路大润发东北角



海南·恒大金碧天下 现正火爆热销中 认购额外88折 400-7258888