

人防工程致路面塌陷水管断

副市长现场办公直面人防工程四大问题,部署整改

本报济宁7月27日讯(记者 刘守善) 26日下午,济宁市副市长周桂萍视察了人防工程现场后,在随后召开的工程调度会议上表示:人防工程目前存在4处问题,距离市民的期盼仍有较大差距,并现场部署了具体整改措施。

“刚才大家都察看了太白楼路地下人防工程现场,对工程存

在的问题应该了如指掌。”在调度会议上,副市长周桂萍直奔主题,指出了人防工程存在的4处问题:一是施工技术方案不完善,技术管理力量薄弱,导致道路特别是3个交叉路口出现大面积下沉甚至塌陷,二是由于路面下沉或塌陷导致市政管线断裂,琵琶山路,建设路、共青团路与太白楼路交叉口接连发生3次供

水管线断裂,并引发了沿线居民供水中断。三是地下人防工程施工队排水系统破坏较大,城市防汛面临很大压力。四是施工现场管理不到位,没有严格执行市政工程施工现场管理办法,给出行市民带来了很大不便。

在调度会议上,周桂萍强调,施工单位近期应尽快整治沿线施工环境,并解决施工现

场管理混乱的局面。市人防办应立即组织专家对地下人防工程施工方案进行再次论证,切实防止地面下沉或塌陷,并对各类市政管线采取必要的保护措施,特别要强化防沉降和塌陷措施,杜绝路面下沉和塌陷的再次发生。另外,必须进一步完善太白楼路人防段排水系统,确保城市安全度汛,做好

防汛应急预案演练。

据了解,太白楼路地下人防工程采取“逆作法”施工,于2010年完成顶板浇筑等工作,并于今年4月份全面展开地下施工作业,目前已进入攻坚阶段。据项目负责人介绍,文化广场地下两层停车场及浣笔泉路以东部分将于7月底基本完成土方清理,并力争尽快开展装修工作。



“省事”垃圾倒路口

27日一早,环卫工人张迎春在太白楼路与琵琶山路交叉路口打扫卫生时,发现一大堆生活垃圾堆积在路口的西南角,散发着阵阵臭味,也影响了道路通行。在得知情况后,市中区市容局紧急调来20多名环卫工人,用了3个小时才清理完毕。

本报记者 刘守善 实习生 钟玲 摄影报道

登记时想隐瞒婚史难了

济宁婚姻登记系统联网省民政厅,实现实时在线登记

本报济宁7月27日讯(记者 张建丽 通讯员 高勇 范自运) 记者从济宁市民政局了解到,全市的婚姻登记系统全面完成了网络升级和硬件设备改造,并与省民政厅信息联网,实现了实时在线登记。前来登记的市民,在省内婚否的情况都可以显示出来,有效遏制了重婚、骗婚等违法

行为。

27日,在济宁市中区婚姻登记处,工作人员向记者现场展示了在线登记系统的使用。首先工作人员凭着个人实名账号和密码登录到系统,进入信息库主页面。为了保证信息的安全,只能在登记处才能登录进去。接着页面上出现了一系列的空格需要填写,

如男女双方的个人姓名、身份证号码、户籍所在地等。工作人员拿记者的个人信息举例子,输入以后,直接就弹出了记者的已婚信息,还包括另一方的详细信息。

济宁市中区婚姻登记处的于主任告诉记者,从25日使用新系统以来,市中区共登记了59对新人,其中发现了两对信息不符的

情况。有一位市民曾在泰安结婚登记过,来中区登记时自称未婚,在系统上输上他的信息后,弹出了已婚的提示。经过一番询问,原来他并没有举行结婚仪式,觉得自己还是未婚。后来在这位市民提供了有效的离婚相关证明后,工作人员为其办理了结婚证。

一晚打雷5022次 降雨过后仍很热

本报济宁7月27日讯(记者 范少伟) 26日晚上的一场雷雨让不少居民在睡梦中惊醒。受暖气流交汇和冷空气共同影响,26日晚济宁普降中到大雨,局部暴雨,伴有频率较大的雷电,据济宁市气象台监测,26日晚打雷次数达5022次。

27日早晨8点左右,城区降水仍在继续,与26日的“桑拿天”相比,凉爽不少,此时济宁城区温度为24℃左右。截止到27日6时,济宁市平均降水量为14.7毫米,其中曲阜降水量最大为42毫米,城区降水量为30.6毫米,但降水分布极不均匀,梁山、微山等南部地区没有降水。在这次降水过程中,雷电频率较大,济宁市气象台监测26日晚雷电次数为5022次。

“从气象学的角度来解释,在暖气流和冷空气交汇时发生激烈碰撞,就会产生强对流天气,比如雷电、大风等等。”济宁市气象台工作人员李芳表示,冷暖空气双方力量越强大,产生的雷电也就越明显。26日白天最高温达到35℃,地面暖气流上升过程中与上空的冷空气碰撞产生了雷雨天气,再加上来自北部冷空气的影响,这次降水持续时间较长。

除了雷雨以外,高温依然是未来几天的主角,每年的7月底到8月初都是二伏天气,也是一年之中最热的时候。“夏季降水的特点是分布不均,短时雨强大。”李芳提醒市民除了带好雨具外,在雷雨天气时注意关闭门窗,室内人员应远离门窗、水管、煤气管等金属物体。还要关闭家用电器,拔掉电源插头,防止雷电从电源线入侵。如果在室外时,要及时躲避,不要在空旷的野外停留。