

秋季装修需要注意的六个问题

现在正是秋高气爽之时。因为温度湿度适宜,可避免夏季高温潮湿、冬季低温对建材造成的影响,所以秋季也是一年之中装修的大好季节。但秋季装修还应该注意些什么问题?



一、及时封油防止木材干裂

在装修的过程中有不少的消费者在夏季装修的时候由于空气中的含水量较大,通常将木料放在通风处,风干水分。但是在秋季装修要尽量避免这样的做法,因为秋季气候干燥这时木料放在通风处风干,木材内的水分会迅速丢失,表面干裂,出现细小裂纹。所以对于高档饰面板、木料、用做收边的木线要做封油处理,锁住木材内水分不致丢

失。木材在加工完后,也要尽快将表面封油,如果木线内的水分丢失,木线会出现收缩,还可能影响到饰面板外观。

二、忌讳风干造成涂料失水

在秋季,对于墙壁表面的处理也是和夏季有很大的区别。现在家庭装修墙壁,大多是刷涂料。在夏季因为空气潮湿,为了让墙面尽快干透而大开门窗通风透气。而秋季气候干燥,如果这时大开门窗,让刚刚刷好的壁面

被自然风干,涂料或者壁纸会因为迅速失水,从而发生收缩变形的现象。所以最好让墙面自然阴干,在干燥过程中窗户只留一点缝隙进行空气流通。如果天气非常干燥,那么在铺贴厨卫墙砖的过程中,还应加入一道为墙面擦水增湿的程序,这样可以减少瓷砖空鼓现象的出现。

三、地板收缩墙面开裂不用急

在秋季,木地板收缩、墙体开裂等问题这些都属于季节转

换中出现的正常现象。因为夏季空气湿度大,墙、地面、木质家具中所含的水分都比较大。秋季的空气相对比较干燥,墙、地面、木质家具水分容易流失。因为此时的墙面等处的开裂是由于水分正在逐渐挥发造成的,此时修补好后,水分其实还在继续挥发,所以仍有可能再次开裂。所以,在秋季返修时应该注意不要着急,应等到来年春季,经四季冷暖温差明显变化,干裂和变形问题不再发展以后再让装修公司进行一次性修补,效果才好。

四、秋季入住别忽视空气质量

通常情况下,秋季装修后人们常觉得室内并没有太大的装修味,会急于入住,其实,这是低温造成的假象,一定要引起警惕。秋季装修的房间,一般会在冬季供暖后或夏季,出现明显的空气质量反弹,甚至造成室内空气污染,危害人体健康。因此,建议大家,即使房间内没什么味道了,还是要等半个月到1个月左右再入住。在这期间,可以适当开窗通风,时间最好选在早晚,因为中午的时候,空气湿度相对较小,比较干燥,容易造成木材、墙漆等开裂。

五、空气潮湿木樨必须干燥

因为今年济南雨水较多,首先提到的就是“防潮”。在家庭装修过程中,木工一般都会用到一个重要的“小零件”——木樨。木樨是最容易受空气影响的材料,干燥、潮湿都会影响工程质量。在目前这样空气潮湿的情况下,龙骨等木料必须是干燥的,这样才能保证木樨的牢固性。另外,在适当的时候,可以加膨胀螺丝,以避免受潮的木樨因收缩而在日后引起脱落。

装修时要经常保持通风,保证装修材料在自然中的最佳状态,同时也能改善室内空气质量。

六、装修风格莫因天凉好暖色

秋季装修时,人们会在不知不觉中偏爱一些暖色调的风格。业内专家提醒大家,秋季气候会对人们视觉感官造成的错觉与误导,不能因此决定自己的家庭装修风格。春夏秋冬的色调,最好还是通过软性的装饰来为自己营造不同季节的氛围。因此,不能因为在秋季装修就只想到秋天的色彩,而应顾及到一年四季的色彩协调。

GUANTE 丹麦风情定制衣柜
零利润装修配套服务
店面装修样品4.5折销售
居然北园店电话: 55592866
居然槐荫店电话: 58881008

hkhcy 华昌木门
中国驻外大使馆及国务院供应商
银座家居燕山店 55587272 银座家居中心店 5559757
红星美凯龙店 55530577

YIAN 易安 中国养生木门著名品牌
易安推出新概念系列木门:
1、养生原木门系列(打蜡工艺,无胶,无油漆,居家中的精品)
2、概念实木复合系列:
四通八达、花好月圆、名门世家...
地址: 济南市历城区华山北路金茂工业园 电话: 0531-6721999
专卖店: 大明湖路A-27 电话: 0531-6721999
网 址: /www.yian.com

A.O.史密斯太阳能热水器 独获“划时代突破贡献奖”殊荣

A.O. SMITH
史密斯
美国热水专家

“太阳能+电热水器”集成机 二合一*的升级体验



*本机兼具太阳能热水器节能环保的性能和电热水器能带来全天候强劲热水的性能。

A.O.史密斯 “太阳能+电热水器”集成机 获划时代突破贡献奖

在中国地产界顶级盛事——博鳌房产论坛上,美国热水专家A.O.史密斯创新推出的“太阳能+电热水器”集成机,一举夺得“划时代突破贡献奖”,成为行业内唯一获此殊荣的产品。



新一代A.O.史密斯“太阳能+电热水器”集成机采用分体承压设计与专利金圭内胆,将节能环保的太阳能热水器与具有全天候强劲热水的电热水器合二为一。同时有屋顶式和阳台式可供选择,阳台安装的方式彻底解决了以往城市高层或小高层住宅无法安装太阳能热水器的难题,为城市用户提供了选择。



阳台式安装示意



屋顶式安装示意

咨询热线: 4008288988