

致命瞬间： 下坠后撞 崖壁凸出大石

5月3日16时许，四川华蓥市玛琉岩探险公园。身披偶像蓝色应援旗的女孩，正准备随着瀑布秋千跃下——那是如今流行的“打卡”方式。

这一幕被岩壁对面的小苹（化名）一行看到。“我男朋友还喊我们看，说‘这个人好酷’。”但他们未曾想到，这个年轻的身影，在工作人员松开绳索后的须臾之间，生命竟戛然而止，只能被绳索悬挂着缓缓降落。

彼时，小苹和三位朋友正在体验飞拉达项目——一种在绝壁上攀爬的高空项目，她已经爬到约三分之二的位置。小苹正背着秋千区域，她的男朋友和另外两位朋友正目击了事故全过程。

“出发后她开始往下坠，整个人360度翻转。头撞到了石头上，塑料安全帽的碎裂声伴随着一声闷响，整个山谷都能听到。然后她继续翻滚，绳索把她往山谷中央摆荡。整个过程就几秒钟。”小苹的朋友描述道，女孩的应援旗“在风中呼呼作响”，安全帽碎片掉进下方的水中。

另外一名目击者也听到了这声巨响，她看到，“女孩撞上了瀑布凸出的一块大石头”。

事故发生后，所有岩壁上的游客被迫停在原地。“大家都有点被吓蒙了，只想赶紧下山。”小苹告诉记者，“我们在岩壁上挂着等了40到60分钟”。随后，她通过溜索先滑到对面山体，准备从“云梯”下山，瀑布秋千项目的游客被安排先行撤离。

5月5日，事发两天后，四川广安华蓥市“5·3”事故调查组发布通报：游客刘某某（女）在体验瀑布秋千项目时受伤，送医途中死亡。经初步认定，该事故是一起企业生产安全责任事故，相关责任单位和相关人员正在依法依规调查处理中。目前公园已停业整顿，调查组已会同家属妥善处理善后事宜。事故当晚，景区发布临时闭园公告，停业时间为5月4日至5月10日。

就在通报发出的第二天，一个自称遇难女孩家属的账号在社交平台发声。他说，5月1日中午，全家人还跟妹妹一起过节吃饭，妹妹在饭桌上说要去景区玩。“我是晚上吃饭接到的电话，说妹妹没了，到现在还是很难接受。”

家属透露妹妹是未成年人，家里四位老人都健在，不敢告知噩耗。“事故发生在外地，我们家属的首要诉求是让妹妹能尽快回家。和解是我们能找到的最好的办法了……我们已经没有心力去做带她回家之外的事了。”

随后，记者联系了该名家属，其婉拒了采访，并表示“谢谢关心”。5月7日，上述帖子已不可见。记者联系华蓥市相关部门询问死因、善后等情况，对方称“以调查组通报为准”。

潜在风险： 工作人员“不清楚” 安全带尺码

玛琉岩瀑布风景区位于四川

瀑布秋千：不可承受的『冒险』

四川华蓥一女游客体验高空秋千不幸坠亡，网红高危项目潜藏隐患谁来监管



四川华蓥市玛琉岩景区的瀑布秋千。

“一声闷响，整个山谷都能听到。”5月3日下午，四川广安华蓥市玛琉岩探险公园。一名身披偶像应援旗的女孩，为体验瀑布秋千勇敢一跃。分秒间，岩壁对面的游客听到安全帽撞击岩石的巨响，看着她翻转下坠，随后一切归于寂静。在当地两天后发布的事态通报中，这名女孩系“在体验瀑布秋千项目时受伤，送医途中死亡”“经初步认定，这是一起企业生产安全责任事故”。

她为何遭此厄运？事发前安全措施是否到位？涉事项目运行是否合规？相关责任人如何回应？这些疑问目前尚未得到进一步解答。

华蓥市溪口镇境内，是当地重点打造的“工业+生态+休闲”文旅项目。广安市政府官网介绍，景区内山高坡陡，怪石嶙峋，危崖耸峙，峡谷上下落差200多米。玛琉岩瀑布落差168米，是著名的黄果树瀑布主瀑布落差的2倍，被称为“川东第一高瀑布”。

网友发布的视频显示，现场工作人员穿着的衣服上标有“重庆探险营”字样，背后系重庆探险营户外拓展有限公司。

国家企业信用信息公示系统显示，该公司成立于2021年1月18日，注册资本50万元。许可项目范围：特种设备安装改造修理；建设工程施工；高危险性体育运动（攀岩）等。其官微宣称曾参与多个景区户外高空项目设计施工，拥有数十名持证教练团队，每年服务游客达数万人次。

该公司曾介绍过华蓥市玛琉岩瀑布风景区项目，“瀑布大摆荡，摆弧足足300米！站在川东第一高瀑之上，脚下是奔腾不息的瀑布洪流，身旁是云雾缭绕的悬崖峭壁，纵身一跃的瞬间，失重感瞬间席卷全身……”

据小苹一行现场观察，玛琉岩探险公园内，“没有看到医务室、医务人员，也没有120救护车，只有一个跟化妆箱差不多大的医药箱，放在‘飞拉达’排队的棚子里”。在他们此前体验过的峨眉山四溪沟飞拉达项目中，景区设有医务站点。

小苹还向记者提到，玛琉岩的安全装备和培训明显欠缺：负责飞拉达设备穿戴的是两名年轻人，我们问安全带分不分大小码，对方说“可能分吧，我也不太清楚”。在峨眉

山，工作人员会做安全培训，安全带采用主锁、副锁、休息锁三重保护。“玛琉岩少了一个副锁，休息锁只是挂在身上，不是挂在钢索上。”

记者就事故原因和责任事宜致电“重庆探险营”法定代表人林海波，听到来意后，对方挂断了电话。

如今，类似瀑布秋千这样的网红游乐设施并不少见。参考贵州省猴耳天坑极限酷玩公园的超级大秋千，景区曾详解其安全数据：采用四根直径16毫米的钢缆，每条破断拉力至少130千牛（约13吨），系统总承重高达200千牛（约20吨）；连接绳采用通过UIAA和CE认证的顶级品牌，单根静力绳承重净拉力大于20千牛。

广州市红十字会蓝焰应急队长何贤访问向记者分析，贵州猴耳天坑的超级大秋千项目的主受力固定系统，采用四条破断拉力达130千牛的钢缆组成，即为四个“冗余”系统保险，“崩掉哪个，都有三个保底”。其表示，在工业场景中，系统承受上限44千牛，已为优秀水准，“这是130千牛四组”。

疑云追问： 高危项目致命事故 责任何在

5月6日，重庆探险营户外拓展有限公司已清空微信公众号内容。当天，在短视频平台，玛琉岩瀑布风景区官方号也清空了视频作品。曾有游客在瀑布秋千宣传视频下留言：“这么刺激的吗？”官方号回复：“是的，但是包括。”

玛琉岩瀑布风景区官方号主

页，将“悬崖秋千”作为景区标签。记者梳理发现，现有景区的设施中，被冠以“悬崖秋千”名称进行宣传的设备多为两类：一类设备安装于悬崖或者高耸平台边缘，结构类似于传统秋千，游客以坐姿荡出；另一类则为绳索结构，架设于峡谷之中，游客悬挂在钢缆上荡出。

2016年，重庆梦幻奥陶纪主题公园在全国率先投入使用第一类悬崖秋千。该秋千为手推秋千，悬于高空悬崖边缘，拥有4米、6米、8米长度的秋千选择。此后，“悬崖秋千”被各地大量复制创新，成为旅游景区的一种新型网红游乐设施。

何贤访问告诉记者，绳索类的“悬崖秋千”曾是冒险项目，近年来才逐渐有更多普通人参与其中。

贵州省猴耳天坑极限酷玩公园曾介绍，超级大秋千又称“极限大摆荡”，起源于户外绳索运动，由早期的户外极限运动员根据绳索运动原理设计，采用钟摆原理实现安全而刺激的户外极限运动体验。后经过工业改良，在新西兰皇后镇建设了全球第一个峡谷超级大秋千，用于针对非专业极限运动员的商业项目。

这些网红高空项目逐步走入普通人生活的过程中，也潜伏着诸多安全隐患。

2019年，重庆奥陶纪景区18米悬崖秋千曾出现故障，秋千的电磁阀在提升过程中，电缆钢丝发生脱落，使该项目在没有达到最高点时释放。2023年，浙江宁波象山灵岩火山峰景区悬崖秋千突发故障，致使一名男子腿部骨折。

早前，类似高空项目已经被纳入监管范围。2023年，国家市场监督管理总局发布《大型游乐设施安全技术规程》公告，明确将“悬崖秋千”纳入特种设备中的大型游乐设施实施监管，并部署开展安全隐患排查整治。

2024年，国家市场监督管理总局正式发布《悬崖秋千安全技术要求》强制性国家标准，包括“使用过程中应每天对提升装置和分离装置用钢丝绳或其他绳索及其连接部件进行检查并记录”“工作人员在站内，如果存在高空坠落风险，应配有安全系留绳”等核心条目。

2025年，国家市场监督管理总局令101号第二次修订的《大型游乐设施安全监察规定》，明确提及在国家法定节假日或举行大型群众性活动前，运营使用单位应当对大型游乐设施进行全面检查维护，并加强日常检查和安全值班。

华蓥市玛琉岩瀑布风景区事故发生3天后，应急管理部发布高空项目安全提示，其中提及“准备上场挑战之前注意做好安全检查，包括保护装备，及项目设施的运行情况”等。

小苹向记者讲述自己为何没有选择玩瀑布秋千：“因为我不想把命‘放’在别人的手里。大秋千一旦被推出，整个过程完全由设备和工作人员操控，体验者缺少自主挽救的机会。”何贤访问则说：“此类事故一旦发生，基本没有救援可能。”

事发至今，外界对于遇难游客死因、项目安全保障产生的诸多疑问、担忧，尽管多方持续追问，目前仅有一份百来字的简短通报。景区、运营公司保持三缄其口，却悄悄清空了账号。

据新华社、央视新闻、南方都市报