

编者按:

目前,滨州市正在紧锣密鼓地为创建省级文明城市而努力。文明城市是社会文明、社会和谐的聚焦,文明城市称号是反映城市整体文明水平的综合性荣誉称号,按照滨州市委市政府的部署,创建省级文明城市势在必行必争!

经过数十年的建设和发展,滨州市经济和社会各项事业发展成绩显著,物质文明、政治文明、精神文明与和谐社会建设均取得了长足发展,但与已经取得的成绩相比,在我们身边,也还存在一些不足和不文明的现象。

做文明市民、创文明城市、建文明滨州,重在人人参与。从即日起,本报将吹响“创城集结号”,报道文明进步,关注文明环境,聚焦文明建设。为了我们的城市更美好、生活更幸福,让我们携起手来,从我做起,从现在做起,从身边的小事做起,一起为创建文明滨州而努力!

个别小区消防隐患不可忽视

存在杂物乱堆放、消防通道被堵、小区管理不到位等问题

本报见习记者 张希旺 张雪丽

近日,记者通过几天的走访发现,滨州市个别小区仍存在小区楼道杂物乱堆放、消防通道被堵、小区管理工作不到位等消防隐患。



▲樊家小区楼道内杂物堆积。本报见习记者 张希旺 摄

居民楼里杂物乱堆放

5月2日,记者在彭家小区8号楼前发现,一楼窗台下堆积着很多木板、破旧的家具以及很多废旧物品,总共十几米长的地方,全被这些东西占满了,在2单元的楼道内,整整齐齐摆放着很多小木块,在楼房对面储藏室的屋顶上,还放着很多木板之类的易燃物。

业主李女士说,这些东西堆在这里已经很长时间了,“还有好多住户在楼下点炉子烧水,有时候觉得特别危险,那么多木头,楼又那么破旧了,稍不注意就会发生火灾。”据介绍,彭家小区内老年人比较多,万一发生火灾后果会很严重。

业主质疑物业不作为

记者在位于黄河六路、渤海八路附近的樊家小区看到,小区内各种易燃物随处堆积,在居民楼旁边堆积着大量的柴火、家电包装用的硬纸箱、塑料饮料瓶等易燃物品。楼道一楼内也同样存在废弃家具、电动车堆积现象。很多店铺已经把地摊摆到了小区内主干道的两旁,直接影响到正常交通。

“小区内乱七八槽,连个保安都没有。”该小区业主马老先生说,“哪有什么消防设施,物业光要钱,不办事。前两天,小孩们乱闹,就把我屋后的塑料管给点着了。”在小区路边摆水果摊的马先生说:“起过几次火了,幸好都没烧到人。”

消防通道受阻

一般消防车的长度均大于或接近10m,高度近4m,宽度近2.5m。依照国内使用的各种消防车外形尺寸,国家明文规定了穿过建筑物的消防车道其净高和净宽不应小于4m,但在实际生活中却有一些消防通道和国家规定出入很大。

记者在滨职嘉苑看到,原本6米多宽的道路在画了停车位之后剩下的长度不足4米,而广和棉业宿舍的进门口处位于两座楼的中间,长约4米,高约3米,根本容不下消防车的进入。在康家小区北区,在靠近居民楼的位置,很多汽车一字排开,由于缺少停车位,居民都把车停放在自己楼下,有的车距离楼道口甚至不足1米。

消防大家谈

姜家小区——

万一起火就爬窗户

在黄河六路、渤海五路附近的姜家小区,记者发现这里居民楼之间道路很窄,一旦发生火灾,消防车无法驶入靠近灭火。居民楼楼道狭窄昏暗,有些角落有少许垃圾堆积,楼道墙壁上贴满了“牛皮癣”。尤其在一楼楼梯下,居民屯放杂物、电动车现象非常普遍。居民常女士说:“这里多少年了没发生过火灾,万一发生火灾,把床单撕开,系成长绳从窗户爬出去。还有用湿毛巾把鼻子和嘴捂住。”

丝绸公司职工宿舍——

有隐患睡觉不安稳

滨州市丝绸公司职工宿舍小区赵师傅向记者说:“我今年57岁了,算是经历过两次火灾事故吧。第一次是1990年前后,在(滨州市)老交通局一辆吉普车自燃,吉普车烧得只剩下架子了,油漆马路烧出个大坑来。另一次是1995年前后,也是一辆吉普车停在一家绸缎商店附近自燃了,好在很快就被附近的市民扑灭了。这个消防隐患可了不得,尤其到了夏天,电线老化,油箱漏油,很容易引发火灾。咱这小区内没有消防栓,灭火器,睡觉都不安稳。现在的私家车都不安灭火器,一旦发生火灾后悔莫及。”

农贸市场——

关键是遇火不能慌

记者来到位于黄河三路、渤海七路附近的剧场街农贸市场。多数店铺把商品摆到了路上,各店铺拉起的塑料棚紧挨着,就连小货车都无法驶入。各店的营业面积都不大,商品摆得满满当当。日用消费品成捆,成箱地堆放在一起。做坚果生意的张师傅对记者说:“消防意识年轻人基本上都会有,最关键的是真发生火灾时不能慌。”

记者手记

消防从我做起

在几天的调查采访中,不少业主谈到火灾时,都会说到起火后该如何逃生,并且还生动演示给记者看,而其中一些人门前的楼道内却依旧堆放着各种杂物。随着近些年消防安全知识的大力普及,大家面对火灾都能谈出一二三,然而如何去杜绝消防隐患,很多人却很少去谈及,或是一口气全部推给小区物业或是管理方,但是消防安全关系你我他。人人树立消防安全从我做起的意识还任重道远。

小商铺里存在消防大隐患

布料堆满屋竟然不备灭火器

本报5月4日讯(见习记者 于荣花) 近日,记者通过几天的走访发现,一些小商铺店主消防意识仍有所欠缺,消防设施不够完善,相比之下,大型的商场在消防工作中做得更为到位。

4月29日上午,记者走访了近20家纺织商铺,发现货物摆放混乱,店内通道堵塞,家用电器随意摆放,电源插孔设置欠合理……随着夏季的来临,气温也不断升高,这些店铺所面临的这些消防安全隐患让人揪心。

个别纺织商铺内,大量的布料摞压成堆,摆放杂乱无章。在其中一家店铺,店主正在使用插电水壶烧水,电源线从厚厚的布料堆中穿过,从外面看,根本找不到电源插孔在哪个位置;店铺内堆满了货物,许多布料延伸到不足半米的过道上,顾客只能侧着身子过去;布料架下还摆放着各种各样的生活用品和大大小小的碎布料。

在多家店铺内,记者只发现了四家店铺内放有灭火器。位于黄河三路的一家纺织店铺,不仅店内摆放混乱,而且店外堆放了很多的纺织品。“从远的地方看,还以为是垃圾堆呢。”一名路过的行人感慨道。

随后,记者走访了渤海七路的几家大型商场,发现这些大型商场内货物的放置和通道划分比较明确,防火栓设置也较为密集。在一商场消防通道口,记者还发现了“火灾显示盘”,并且张贴了区域内防火责任人和楼层安全逃生指示。商场内悬挂的指示牌上也有明显的逃生路线指示箭头。



▲一家纺织店铺布料堆放杂乱无章。 本报见习记者 于荣花 摄

网吧进出只留一条狭窄通道

其他通道被锁,消防设备不齐全埋隐患

本报5月4日讯(见习记者 王传宝) 近日,记者在滨州学院附近的几家网吧发现,网吧内消防设备不够齐全,存在消防隐患。

记者走访了其中三家网吧发现,每个网吧都只开了一个出口,其他的门则被锁着;记者走进其中一家网吧,里面仅有一条约一米宽的通道,通道旁则是三个隔间,几十台电脑嗡嗡地响着,虽然开着空调,还是感觉里面又闷又热。在其中一

个隔间里,记者又看到里面大约有12台电脑,分为背对着的两排,两排之间的通道仅能容一人侧身通过,里面有不少人在上网,其中有人在吸烟。记者注意到整个网吧里只有3个大小不一的灭火器放在入口旁边的一个角落里。

在另一家相对较大的网吧内,记者见到里面的空间也是分为一个个的隔间,经过清点,里面大约有90台电脑,桌前基本上都坐着人;在其中一个隔间里又开了一个小包间,

里面摆放着两台电脑,进出很不方便。就在这家生意红火的网吧里,记者转了两遍也没有发现任何灭火器材及其他消防设施。

在黄河八路上,记者又走访了两家网吧,其中一家是一套间两间房,在一个角落里放着两个灭火器,另一家也有两个灭火器,但都用铁丝拧在楼梯栏杆上。后一家网吧通往二楼的楼梯有两道弯且楼道狭窄,仅能容一人通过。