

汽车夏季病勤检查

轮胎、刹车、空调

随着气温的升高，爱车在夏季容易出现各种“小毛病”，不少车主在开车时会遇到各种“小毛病”，比如：轮胎、刹车、空调等。这些“小毛病”虽然不起眼，但如果不及时检查，可能会导致严重的后果。因此，车主在夏季来临之前，应该对爱车进行一次全面的检查。

究竟怎么检查呢？下面就为您介绍几种常见的夏季汽车“小毛病”的检查方法。

自检一：轮胎

夏季气温升高，轮胎的胎压会随之升高。如果胎压过高，会导致轮胎的磨损加剧，甚至引发爆胎。因此，车主在夏季应该定期检查轮胎的胎压，并保持在规定范围内。

另外，车主还应该检查轮胎的磨损情况。如果轮胎的磨损严重，应该及时更换。

除了胎压和磨损情况，车主还应该检查轮胎的保质期。如果轮胎的保质期已经过期，也应该及时更换。

自检二：刹车

刹车系统是汽车安全行驶的关键。如果刹车系统出现故障，可能会导致严重的交通事故。因此，车主在夏季应该定期检查刹车系统的状况。

车主在检查刹车系统时，应该注意检查刹车片的厚度。如果刹车片的厚度已经磨损到极限，应该及时更换。

自检三：空调

空调系统是汽车在夏季行驶的重要配置。如果空调系统出现故障，可能会导致车内温度过高，影响驾驶员的视线和判断力。因此，车主在夏季应该定期检查空调系统的状况。

车主在检查空调系统时，应该注意检查空调滤芯的清洁程度。如果空调滤芯已经脏污，应该及时更换。

自检四：高压和蓄电池

高压系统和蓄电池是汽车的重要部件。如果高压系统出现故障，可能会导致汽车无法启动。因此，车主在夏季应该定期检查高压系统的状况。

另外，车主还应该检查蓄电池的电量。如果蓄电池的电量已经不足，应该及时充电。

江铃首款 SUV 驭胜强悍登场

江铃汽车公司近日推出了其首款SUV车型——驭胜。这款车型在外观、内饰、动力等方面都表现出色，受到了广大消费者的欢迎。

驭胜的外观设计非常硬朗，线条流畅，给人一种强烈的视觉冲击力。内饰方面，驭胜采用了高品质的材料，营造出一种豪华的氛围。

在动力方面，驭胜搭载了江铃自主研发的2.0T涡轮增压发动机，最大功率为154千瓦，峰值扭矩为300牛·米。这款发动机的性能非常出色，能够满足各种驾驶需求。

旗云节油王，等你来挑战！

奇瑞汽车公司近日推出了其最新款车型——旗云。这款车型在燃油经济性方面表现出色，受到了广大消费者的欢迎。

旗云搭载了奇瑞自主研发的1.6L自然吸气发动机，最大功率为75千瓦，峰值扭矩为145牛·米。这款发动机的燃油经济性非常出色，能够满足各种驾驶需求。

时尚先锋 SOUL 秀尔个性又环保

本田汽车公司近日推出了其最新款车型——Soul。这款车型在外观、内饰、动力等方面都表现出色，受到了广大消费者的欢迎。

Soul的外观设计非常时尚，线条流畅，给人一种强烈的视觉冲击力。内饰方面，Soul采用了高品质的材料，营造出一种豪华的氛围。

在动力方面，Soul搭载了本田自主研发的1.8L自然吸气发动机，最大功率为103千瓦，峰值扭矩为174牛·米。这款发动机的性能非常出色，能够满足各种驾驶需求。

老人头汽车服务
Lǎnréntóu Qìchē Fúwù

装饰美容 专业维修
快速换油 俱乐部
汽车精品 加盟连锁

TEL: 4006187778

www.kia-motor.com.cn

车友招募令

俱乐部

进口起亚车主，
不管您驾驶的是新佳乐、索兰托，
抑或是霸锐、速迈、K7，
只要您一个电话，即成为俱乐部会员，
自驾游、节油赛、爱车讲堂...
这个夏天，精彩不断
快来加入我们吧！TEL: 0539-7061980

凯尊 全新索兰托 霸锐 新佳乐 速迈

临沂通海汽车贸易有限公司
电话: 0539-8593588 地址: 临沂市临西一路与金六路交叉路口南200米

进口整车 Imported