



▲纺织品大楼外立面被烧穿。 新华社发

西宁商场大火 狂烧7小时

1人遇难,15人获救,43辆消防车救援

4月9日下午3时许,青海省西宁市一大型商场纺织品大楼发生火灾。截至下午6时30分,已经致1人死亡,同时15名被困人员获救,已被送往医院救治。

楼顶有人挥帽求救

记者在位于西宁市城西区的纺织品大楼火灾现场看到,滚滚浓烟弥漫在大楼周围,消防队员正在紧急灭火,部分人员被困在大楼的顶部,他们挥舞着帽子等物品向外求救。

在火灾现场,全副武装的消防队员组成多个小分队进楼救人,然而由于火势较大,救援受到严重阻碍。另据央视报道:西宁大楼火灾,因为大楼外有个较厚的墙体而延误了救援。据西宁市政府秘书长汪彦明介绍,下午3时07分,西宁市110报警台接到火灾报警之后,紧急从西宁、海东地区调集了500余名消防人员、43辆消防车赶赴现场进行灭火和救援。西宁启动应急预案,消防官兵被分成四组进行灭火。青海省省长骆惠宁在现场指挥救援和灭火。

一商场女职工遇难

在下午5时许火势被基本控制,但在晚间又一次燃起。为防止引起爆炸,现场救援人员已经切断附近燃气。火灾发生后,消防官兵对起火大楼内部进行了拉网式排查,现已确定楼内无人员滞留。汪彦明说,经过排查和搜救,已有15名被困人员被救出送往医院,现场发现1名女性遇难者遗体,据了解,遇难者40岁左右,为纺织品大楼职工。

正在医院接受治疗的获救人员罗雄告诉记者:“火灾发生时,我和妻子正在纺织品大楼6楼做装修工作,看到窗外有烟,知道着火后,我和妻子就往楼下跑,可发现楼下已全部是浓烟根本下不去,然后就往楼顶跑,在楼顶向下呼救,下午5点10分左右,消防官兵发现我们后,通过云梯来到我们身边,将我们顺利救下。”

或由工地施工引起

据央视消息,引发此次大火的原因初步明确,系大楼附近工地施工不当引起。但截至发稿时,对于起火原因,官方尚没有给出明确说法。据悉,该起火大楼位于青海省西宁市西关大街一条商业街,其附近分别有一幢20层和4层高的建筑,加之当时风力很大,导致灭火工作非常困难。

过火面积超3000平方米

截至记者8点半发稿时,火灾现场仍有浓烟,灭火工作仍在紧张进行。到晚上10点多,本报连线的目击者称已看不见明火。据介绍,过火面积已超过3000平方米,造成的财产损失有待进一步了解。当前,消防人员正致力于隔断着火大楼与旁边新楼,以防火灾蔓延,新楼上的200多户居民已被疏散。

综合新华社等



▲西宁市民张女士在自家窗口用手机拍下起火现场传给本报。

●本报连线商场附近居民

挖掘机试图截断 新旧楼连接通道

本报记者 许恺玲

因为是周六,西宁市民张女士一家外出游玩,下午3点半左右回家。快到家时,家人看到滚滚浓烟,原来是斜对面的纺织品大楼起火了,楼下停满了消防车、救护车和警车。

纺织品大楼位于西宁西部商圈,周末附近逛街的人很多,发生火灾后,人行道上围满了市民。张女士说,她和家人好不容易挤过围观的人群才回到三楼的家中。纺织品大楼由新楼、旧楼两栋楼组成,旧楼位于东边,新楼紧挨着它在西边,两栋楼之间由几层悬空的通道连接,张女士的家正对着纺织品大楼的新楼。


张女士回到家后,纺织品大楼附近路段被封锁,她家楼下除了围观的人群,还有很多从楼里出来避灾的穿着纺织品大楼工作服的人。张女士在自家的窗口看到,三辆长臂的高压水车使劲地往楼上喷水,靠近顶层,有捂着毛巾的人趴在窗台上往下看,等待救援。偶尔有人仓皇地从大楼里跑出来,救护人员赶紧上前给他们戴上氧气面罩,但张女士没有看到

有受重伤的人被从楼里抬出来。

因为当天西宁的风很大,火燃起来后,张女士看到火苗从东往西向纺织品大楼的新楼猛蹿。这时候有挖掘机开到现场,试图挖断旧楼与新楼之间的连接通道,防止明火被引到新楼。不过挖掘机的高度有限,只是截断了二楼的连接通道,对更高楼层的通道则无能为力。通道里原本摆放着柜台,挖断之后许多商品都落了下来。之后张女士看到火势逐渐得到控制,不见有明火冒出,张女士以为火已经被扑灭了,就没再继续关注。

可没想到吃完晚饭之后,天色暗了下来,她突然看到斜对面的纺织品大楼又出现了明火。一直到晚上9点半,在与记者通话时,张女士说楼下的三辆消防车还在灭火,明火依然未灭,呆在屋里能闻到烟味儿。

22时15分,张女士告诉记者,从自家的窗口已经看不到明火,消防车不再大量喷水,家里也闻不到呛鼻的烟味了,她和家人终于安下心来。



▲4月9日,消防队员准备进入失火大楼施救。 新华社发